



Neumärker
NON-STICK
COATING

Description

Antihafbeschichtungs-Service

Wechselplatten

Rückstände der alten Antihaf

Danach wird die Platte in meh

neuen Antihafbeschichtung versehen und eingebrannt

Bereits vorhandene Gebrauchsspuren wie z.B. Kratzer, Risse,

Kerben, Ausbrüche etc. werden nicht behoben

Nur für Wechselplatten des Neumärker Thermocook[®] oder

Backsystem oder für bereits demontierte Backplatten. Das

Einsenden von kompletten Elektrogeräten mit eingebauten

Platten verursacht Mehrkosten.

Der Service umfasst die Neubeschichtung eines

Wechselplattensatzes (Oberteil und Unterteil) ohne

Zusatzarbeiten

Ablauf der Serviceleistungen (Nur gültig innerhalb

Deutschlands):

Sie bestellen den gewünschten Service

Unser Vertrieb sendet Ihnen die Auftragsbestätigung und

Infos zur Rücksendung

Sie verpacken die Ware transportsicher und senden diese per
Paketdienst an Neumärker (keine Abholung beim Kunden)

Wir führen den Service bei Ihren Backplatten durch

Rückversand ca. 3 Wochen nach Erhalt der Ware

Sie erhalten die Rechnung inkl. der Kosten für den
Rückversand

'0'

: '0'



Net-weight:

20 kg



Number of waffles:

'0'